

臺北市中山區大佳國民小學防止針孔攝影偵測照片

113 年 8 月 29 日


忠孝樓 1 樓廁所



忠孝樓 2 樓廁所



仁愛樓 1 樓廁所



仁愛樓 2 樓廁所



警衛室廁所

